

營業遊覽車以監理服務APP或掃描QR Code揭露車輛資訊功能

搭乘遊覽車乘客，可利用行動裝置掃描車上QR Code取得遊覽車相關資訊

查詢方式一：掃描遊覽車上QR Code

掃描QR Code



顯示靜態/動態資訊

監理服務

遊覽車車輛資訊

行車速度：無異常
當日累計駕車時間：16分
禁行路段：無

公司名稱 通運有限公司

車牌號碼

出廠年份 201003

廠牌 TOYOTA

座位數 21

是否逾期檢驗 無

馬力：110.0kw
扭力：397N-m
排氣量：4009cc

車輛性能

剎車系統 1. ABS (防鎖死煞車系統)
安全設備 2. 排氣剎車

評鑑年度 104

公司評鑑

- 車輛配備輔助煞車系統，在長下坡行駛時，有較佳的減速能力及轉彎操控性。
- 車輛配備有安全設備，可增加行車穩定及安全性。
- 較大的車輛馬力及扭力，會有較佳的加速性及爬坡性能。

靜態資訊項目：

- 1.公司名稱、出廠年份、車牌號碼、及廠牌等。
- 2.是否逾期檢驗。
- 3.業者評鑑列等。
- 4.車輛性能輔助煞車系統等車輛安全設備。

動態資訊項目：

- 1.行駛速度。
- 2.當日累計駕車時間。
- 3.進入禁行路段。

若有速度異常、駕車時間異常及進入禁行路段情形發生時，會以紅色字幕顯示以提醒。

查詢方式二：使用監理服務APP

ios: APP store
Android: play 商店

不在車上的親友

監理服務APP // 遊覽車車輛資訊



監理服務



顯示靜態/動態資訊

監理服務

遊覽車車輛資訊

公司名稱	飛龍國際通運有限公司
車牌號碼	951-CC
出廠年份	201003
廠牌	TOYOTA
座位數	21
是否逾期檢驗	無
車輛性能	馬力：110.0kw 扭力：397N-m 排氣量：4009cc
剎車系統	1. ABS (防鎖死煞車系統)
安全設備	2. 排氣剎車
評鑑年度	104
公司評鑑	丙

- 車輛配備輔助煞車系統，在長下坡行駛時，有較佳的減速能力及轉彎操控性。
- 車輛配備有安全設備，可增加行車穩定及安全性。
- 較大的車輛馬力及扭力，會有較佳的加速性及爬坡性能。



洽遊覽車公司取得密碼

輸入密碼處

監理服務網

遊覽車車輛資訊

密碼 查詢 請輸入

密碼取得動態資訊

公司名稱	通運有限公司
車牌號碼	
出廠年份	201003
廠牌	TOYOTA
座位數	21
是否逾期檢驗	無
車輛性能	馬力：110.0kw 扭力：397N-m

點選『遊覽車車輛資訊』
→ 輸入車號